

Software Update DLSAPro2.31

Das DLSA PRO 2.31 Software Update ist bei Problemen mit Windows XP zu installieren.

Bei der Version 2.3 wurden teilweise die Eingabefelder im Menü Messsystem nicht korrekt übernommen.

Dieses Problem ist bei der aktuellen Version 2.31 beseitigt.

Die Installation erfolgt durch das Kopieren der DLSAPro2.31Deutsch.exe Datei in das entsprechende Verzeichnis der DLSA Version 2.3!